Code 765 - Surchauffe | Air / Eau | Erstellt am 16.12.2016 14:53:46 | PR: Ja | E/I: Ext

- Le détendeur électronique ne fonctionne pas correctement
  - Vanne bloquée mécaniquement / ne fonctionne pas correctement
    - Insp.: Contrôler le fonctionnement du détendeur électronique, si nécessaire utiliser le data log
    - Rep. : Changer le détendeur électronique
  - Câble de connection I/O --> Détendeur électronique défectueux
    - Insp.: Contrôler la bonne connection et la conformité
    - Rep. : Remplacer le câble inclus dans le connecteur
- Erreur connection LIN /erreur signal
  - Insp.: Soft starter connecté à la ligne LIN?
  - Rep. : Déconnecter le démarreur de la ligne LIN
- Sonde (I/O) indique de mauvaises valeurs
  - Insp.: Contrôler la résistance de la sonde, contrôler la tension de sortie de la carte I/O, contrôler la position et la tenue de la sonde
  - Rep. : Voir liste des alarmes dans la notice d'installation, tension de sortie carte I/O (3,29V), collier du câble trop serré
- La machine vient de démarrer et le compresseur ne fonctionne pas
  - Insp.: Contrôler la rotation des phases du compresseur
  - Rep. : Appliquer une rotation horaire
- Le capteur de pression indique des valeurs incorrectes
  - Sonde cassée
    - Insp.: Voir liste des alarmes dans le manuel
    - Rep. : Remplacer la sonde
  - Raccordement incorrect de la sonde
    - Insp.: Contrôler le contact du connecteur à percement d'isolant. Contrôler les câbles endommagés / perte de contact
    - Rep. : Remplacer le câble de la sonde